


16. Bedienelemente „bravo 1 / bravo 2 / bravo 3“


Bedienelemente „bravo 1“

- ① Projektor ø 150 mm
- ② Präzisionsspindel SK 50
- ③ Endlosfeinverstellung X/Z
- ④ Einhandbediengriff
- ⑤ ZOLLER PC-Elektronik
- ⑥ Meßbereich
Z = 400 mm / X = 250 mm ø
- ⑦ Spindelbremse



Bedienelemente „bravo 2“

- ① Projektor ø 150 mm
- ② Präzisionsspindel SK 50
- ③ Endlosfeinverstellung X/Z
- ④ Einhandbediengriff
- ⑤ ZOLLER Elektronik 6051
- ⑥ Meßbereich
Z = 400 mm / X = 250 mm ø
- ⑦ Spindelbremse



Bedienelemente „bravo 3“

- ① Projektor ø 110 mm
- ② Werkzeugaufnahme SK 50
- ③ Endlosfeinverstellung X/Z
- ④ Einhandbediengriff
- ⑤ Digitalmeßschieber
- ⑥ Meßbereich
Z = 400 mm / X = 250 mm ø

